

مشخصات فنی آمپر متر 96 شیوا امواج

ولتاژ تغذیه: 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz

دقت اندازه گیری جریان: 0.5% ± 1 digit


های استاندارد قابل تنظیم بر روی دستگاه:

CT(5,10,15,20,25,30,40,50,60,75,100,150,200,250,300,400,500,600,750,800,1000,1200,1500,2000,2500,3000,4000,5000,6000)/5

زمان تنظیم CT: از زمان وصل برق به مدت ۵ دقیقه کار آبی در دما: +65°C .. -20°C ..

رطوبت: 70%

راهنمای نصب و سیم کشی روی ترمیتال های دستگاه



3

احترام به مشتری وظیفه ماست.

Year Guarantee 3

سال ضمانت تعویض بدون سوال با شرایط زیر:

- ۱ - از تاریخ چاپ شده روی برچسب دستگاه بیش از ۳ سال سپری نشده باشد.
- ۲ - سالم و محفوظ ماندن برچسب دستگاه

محصولات شیوا امواج دارای استاندارد € اروپا، تاییده ادارت برق سراسرکشور و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور

دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2015 از مؤسسه MOODY INTERNATIONAL انگلستان مطابق با استانداردهای جهانی، با ۳ سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سوال در خدمت منعطف برق کشور برای کسب اطاعات از دیگر محصولات شیوا امواج و خرد ایترنتی به سایت www.shivaamvaj.com مراجعه فرمایید.

خدمات پشتیبانی شیوا امواج

شماره های بخش خدمات پشتیبانی: ۰۳۱۱ ۳۵۷۲۳۶۹۰

شماره های بخش بازرگانی: ۰۳۱۱ ۳۵۷۲۳۴۴۵ - ۰۳۱۱ ۳۵۷۲۳۴۰۵ (فکس: ۰۳۱۱ ۳۵۷۲۳۴۰۵)

ساعتی تماس: از ساعت ۷ صبح الی ۱۵ بعد از ظهر در روز های کاری

E-mail: info@shivaamvaj.com

شرکت شیوا امواج در فضای مجازی نویز آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی می باشد.

00 98 913 403 43 51

پاسخگوی فنی مجازی:

ویژگی های آمپر متر 96 شیوا امواج

نمایشگر بزرگ برای نمایش جریان تاحداکثر 6000A

اندازه گیری و نمایش جریان به دو روش عادی و TRUE RMS

ثبت و نمایش ماکریم جریان

قابلیت تنظیم دقیق CT و نمایش آن

قابلیت تنظیم دقیق CT جهت کالیبره کردن CT

نمایش خطای جریان عبوری بیش از حد، از CT ها

عدد نشانگر برای اعلام A: جریان عادی

TRUE RMS

MAX-A: ماکریم جریان

CT & SETTING: تنظیم CT و نمایش آن

کلید SELECT: انتخاب یکی از ۴ حالت نمایش دستگاه

صفر کردن ماکریم جریان ثبت شده

MAX-A نمایش هنگام

CT تنظیم

ذخیره تمام اطلاعات در هنگام قطع برق

2

تذکرہ ۲: تنظیم CT فقط در ۵ دقیقه ابتدای وصل برق امکان پذیر می باشد، در صورت

نیاز به تغییرات و تعویض رنج CT برق ورودی دستگاه را قطع و وصل کرده و مجدداً تنظیمات را انجام دهید.

عملکرد دستگاه

پس از تنظیم CT در حالت عادی نشانگر A روی دستگاه به نشانه نمایش جریان، روش

وجریان عبوری از CT با دقت های ذکر شده در مشخصات فنی نمایش جریان می شود . با

زن کلید SELECT می توانید روش محاسبه جریان را از حالت عادی به روش زدن کلید TRUE RMS تغییر دهید.

ماکریم جریان ثبت شده را با فشار دادن کلید SELECT و به همراه روش نشانگر

MAX-A می توان مشاهده نمود.

در این وضعیت (نمایش ماکریم) با فشار دادن کلید RESET MAX-A، شمارش معکوس

SETTING CT مقدار مکریم جریان نیز صفر خواهد شد.

از ۵ تا ۱ شروع و به محض صفر شدن، مقدار ماکریم جریان نیز صفر خواهد شد.

تذکرہ ۳: چنانچه قبل از اینکه شمارش معکوس به پایان برسد کلید رها شود، ماکریم

جریان ثبت شده صفر خواهد شد و این عمل مجدداً باید انجام شود.

تذکرہ ۴: مقدار جریانی به عنوان ماکریم جریان، ثبت خواهد شد که حداقل ۱۵ ثانیه

تدابع داشته باشد.

5



MODEL : AMD-6000A

CODE : 21D1

WEIGHT: 315 gr
(96x96x115) mm

IP30

معرفی دستگاه

آمپر متر 96 شیوا امواج (تک فاز)، با نمایشگر بزرگ، قابلیت اندازه گیری و نمایش جریان عبوری از 0.01A تا 6000A در رنج های مختلف CT را دارا می باشد. این دستگاه مجهز به سیستم ثبت ماکریم جریان (ماکریمتر) بوده و روش اندازه گیری جریان به دو صورت عادی و TRUE RMS می باشد.

1 AMPERE METER 96

ver : 9701

نحوه انتخاب و تنظیم CT مورد نظر پس از وصل کردن دستگاه به برق و انتخاب CT مورد نظر و ارتباط دادن به ترمیتال های مربوطه دستگاه، تنظیم CT به شرح زیر انجام می گیرد.

با زدن کلید SELECT و چشمک زن شدن نشانگر CT&SETTING با استفاده از کلید RESET MAX-A مورد نظر را انتخاب و با فشار مجدد کلید SELECT تنظیم CT انتخاب شده وارد مرحله تنظیم دقیق CT می شوید.

در این مرحله می توان برای تصحیح خطای احتمالی CT و بالا بردن دقت آن تا 25٪ برابر واحد اندازه گیری جریان، مقدار CT مورد نظر را تغییر داد. سپس با زدن مجدد کلید SELECT از برنامه خارج شوید.

مثال: اگر CT مورد نظر ۵ تنظیم شود در مرحله تنظیم دقیق CT، می توان مقدار CT را 25٪ برابر ۰.01 (دقت اندازه گیری جریان) که ۰.25٪ می باشد تغییر داد یعنی مقدار CT از ۴.75 تا ۵.25 قابل تغییر است.

*تذکرہ ۱: منظور از واحد، دقت اندازه گیری جریان در رنج های مختلف می باشد.